

番号	年度	小学校名	点検種別	校内番号	危険箇所位置	通学における危険の内容	要望	対策主体	主な対策結果	対策実施時期
1	3	香櫨園	緊急合同点検	1	堀切町1酒蔵通りに面した交差点(幹2・西195)	見通しが悪く、勢いよく出てくる車・バイクが多い。	「飛び出し注意」「通学路注意」等の注意喚起サインを設置。	西宮市教育委員会 西宮市警察 西宮市道路管理者	既設の注意喚起サイン・立て看板を撤去し、新しい注意喚起サイン2枚を設置。規制標識「横断歩道」を新設。交差点内及び、北側道路・南側道路に外側線を新設。道路中央線を復旧。	令和3年度
2	3	安井	緊急合同点検	1	西宮市大井手町6番27号の火災現場(県道82号線・西753)	火災現場の瓦礫が歩行者のすぐそばにあり倒壊のおそれがある。	瓦礫の撤去。	西宮市学校	所有者に解体を依頼し、後日解体が完了したことを確認した。解体までの期間は現地を児童が通らないよう通学路を変更。	令和3年度
3	3	安井	緊急合同点検	2	西宮市安井町1番25号(北西角)と千歳町1番12号(南西角)の交差点(西471・西461)	東から西へ抜けようとする車が、児童横断の場面で十分な減速や停止をしない。	時間帯通行止め。注意喚起。	警察 西宮市道路管理者 西宮市教育委員会	時間帯通行止めについては工事が終了後に改めて検討する。文字入りの車線分離標を3本を一時的に設置。溝に蓋掛けを実施。注意喚起サインを新設。	令和3年度
4	3	安井	緊急合同点検	3	大井手町10番及び11番の南側の南郷町交差点に向かう東西道路(西755)	夙川さくら道から東へ下ってくる車が南郷交差点へ勢いを付けて走行する	ガードレールの設置。	西宮市道路管理者 西宮市教育委員会	立地条件からガードレールの設置は困難。路面標示「文マーク・速度落とせ」を新設。導流帯を新設し交差点をコンパクト化する。注意喚起サインを新設。	令和3年度
5	3	安井	緊急合同点検	4	寿町2番と千歳町2番の町境東西道路(寿町1・2番と千歳町1・2番の交差点)(西459・西471)	西から東へ抜けようとする車が、児童横断の場面で十分な減速や停止をしない。	時間帯通行止め。注意喚起。	警察 西宮市道路管理者 西宮市	立地条件から時間帯通行止めは困難。路面標示「十字マーク」を新設。外側線を改良し交差点をコンパクト化。信号の向きを修正。横断停止線を復旧。既設の立て看板を撤去し注意喚起サインを設置。	令和3年度 令和4年度
6	3	甲陽園	緊急合同点検	1	甲陽園若江町4丁目と神園町7丁目の三叉路(西817・西815)	甲陽園若江町方面から通る車にとって、既設のグリーンゾーンは死角になっている。	神園町方面に新たなグリーンゾーンを設置。	西宮市道路管理者 西宮市教育委員会	車線分離標を新設。外側線の線形を変更し、交差点をコンパクト化。路面標示「速度落とせ」を新設。道路上に飛び出ている民地の植栽について剪定を指導し、剪定完了を確認した。注意喚起サインを新設。	令和3年度
7	3	甲陽園	緊急合同点検	2	甲陽園本庄町6丁目と5・4丁目の間を南下中道。(西830)	車の抜け道になっている。車1台通れるくらいの細い道であるが、交通量が多い。	注意喚起。	西宮市道路管理者 西宮市	路面標示「文マーク」を新設。注意喚起サインを新設。	令和3年度
8	3	甲陽園	緊急合同点検	3	新甲陽町7番と甲陽園日之出町3番甲陽園通りと甲山大師道交差点(西448と西832・西188と西850)	時差信号になっているため低学年の児童にとって分かりにくく、見えにくい。	交差点の安全対策。	西宮市道路管理者	交差点の工事が予定されているため、工事の後に再度対策を検討。	令和4年度
9	3	上ヶ原	緊急合同点検	1	上甲東園5丁目信号～上ヶ原小学校正門前歩道(西697)	南側の歩道が狭く信号待ちの際に児童が歩道に入りきれない	歩道の拡張、下校時の車両通行規制。	警察	登校時間帯の歩行者用信号の青色点灯時間を延長。	令和3年度
10	3	上ヶ原	緊急合同点検	2	上甲東園2丁目17番27号くすのき通り前交差点(甲236・甲175)	車が速度を出して通行している。	信号機の設置。横断者の待機場所の確保。	警察 西宮市道路管理者	交通量から信号機の設置は困難。一時停止線を復旧。植栽帯を一部撤去し、横断歩道・停止線・標識柱・車止めを移設することで横断スペースを確保。外側線を新設・復旧。雨水枡を交換。	令和3年度
11	3	段上西	緊急合同点検	1	段上町5丁目12と段上町3丁目8・10の交差点(甲553・甲51)	東西・南北両道路の交通量が多い。朝の時間帯は速度を出している車がある。	信号機の設置。	警察 西宮市道路管理者	交通量、立地条件から信号機の設置は困難。定期的な取り締まりを行う。車止めを新設。警戒標識「通学路」を新設。	令和3年度
12	3	段上西	緊急合同点検	2	段上町1丁目16薬局の北東の交差点(幹43・甲105)	車や自転車の通行量が多く、事故が多発している。	自転車への注意喚起標識の明瞭化。一旦停止線の明瞭化。	西宮市道路管理者 警察	ポストコーンを1本新設。交差点カラー舗装を行う。外側線を新設し、停止線を移設することで交差点をコンパクト化。一時停止線、横断歩道を復旧。路面標示「生まれ」の強調表示を新設。	令和3年度 令和4年度
13	3	瓦木	緊急合同点検	1	大屋町20番北東 瓦木なかの道北側バス道角(瓦87・県道606)	信号前の歩道が狭い。	歩道を広げるか、柵を設ける等の安全確保。	兵庫県道路管理者	立地条件から歩道の設置は困難。交差点巻き込み部にカラー舗装を行い、歩車分離標を新設。	令和3年度

番号	年度	小学校名	点検種別	校内番号	危険箇所位置	通学における危険の内容	要望	対策主体	主な対策結果	対策実施時期
14	3	瓦木	緊急合同点検	2	大屋町10番瓦木小学校北西角(幹7・瓦139)	中津浜線に向かって出る抜け道であり、通行車両が多い。	信号設置、若しくは注意喚起。	警察 西宮市道路管理者	交通量、立地条件から信号機の設置は困難。警戒標識「右方屈曲あり」を新設。雑草の除去を行う。	令和3年度
15	3	瓦木	緊急合同点検	3	大屋町11番東名神高速道路高架下(瓦139・瓦87)	中津浜線から進入する抜け道であり、通行車両が多い。	信号設置、若しくは注意喚起。	警察 学校 西宮市 西宮市道路管理者	交通量、立地条件から信号機の設置は困難。敷地から出ている枝の剪定を行う。注意喚起サインを新設。通行規制標識を視認性の高い位置に移設。路面標示「十字マーク」を新設。	令和3年度
16	3	瓦木	緊急合同点検	4	大屋町7番東側瓦木なかの道山手幹線北側ポスト辺り(瓦87)	山手幹線から北方面に進む抜け道であり、通行車両が多い。	通学時間帯の車両進入禁止。	警察 西宮市道路管理者	立地条件から新たな交通規制の指定は困難。横断歩道を補修。外側線及び路面標示「文マーク」を復旧。	令和3年度
17	3	瓦木	緊急合同点検	5	中島町16番の斜めの細い道お地藏さん前(瓦119)	車・バイク・自転車がが多く、スピードを出している。	注意喚起。	西宮市	注意喚起サインを新設。	令和3年度
18	3	瓦木	緊急合同点検	6	天道町25番北山手幹線南側の道路(瓦118)	山手幹線の抜け道であり、通過車両が多い。	注意喚起。	警察 西宮市道路管理者	路面標示「止まれ」、停止線を保守。路面標示「十字マーク」を新設。	令和3年度
19	3	瓦木	緊急合同点検	7	二見町7番二見公園北西の角(瓦78・瓦110)	速度超過の車が多い。過去に事故があった。	信号設置、若しくは注意喚起。	警察 西宮市道路管理者 西宮市	交通量から信号機の設置は困難。横断歩道を補修。中央線を復旧。注意喚起サインを2枚新設。	令和3年度
20	3	瓦木	緊急合同点検	8	二見町14番山手幹線マンション北東の角(幹26・瓦76)	北から南へ通る自転車がが多い。南から山手幹線に出る車もある。	信号設置、若しくは注意喚起。	警察 西宮市 西宮市道路管理者	立地条件より信号機の設置は困難。注意喚起サインを新設。路面標示「文マーク」を新設。	令和3年度
21	3	瓦木	緊急合同点検	9	甲子園口北町20番マンション西角(瓦117・瓦66)	抜け道になっている。見通しが悪く、スピードを出して走行する車が多い。	注意喚起。	西宮市	注意喚起サインを新設。	令和3年度
22	3	瓦木	緊急合同点検	10	甲子園口北町12番三好病院南側の道路(瓦10)	山手幹線に続く抜け道。見通しが悪い。	信号設置、若しくは注意喚起。	警察 西宮市教育委員会 西宮市	立地条件より信号機の設置は困難。注意喚起サインを設置。既設の横断旗及び柵を更新。	令和3年度
23	3	深津	緊急合同点検	1	田代町1-50山手幹線交差点付近(幹26・瓦98)	信号の時間を変更したが、依然児童が渡り切れない。	信号表示時間の再変更。 歩車分離方式信号の設置。	警察 学校	立地条件よりこれ以上の表示時間変更は困難。一部の登校班の通学路を変更。	令和3年度
24	3	深津	緊急合同点検	2	高畑町3JFEアドバンテック西側歩道(瓦98)	歩道が狭い。鉄柱が歩道を狭めている。	歩道の拡幅。 不要な鉄柱の撤去。	西宮市道路管理者 西宮市	立地条件より歩道の拡幅は困難。鉄柱は必要な施設であるため撤去は困難。既設の立て看板撤去、注意喚起サイン設置。	令和3年度
25	3	深津	緊急合同点検	3	高畑町2伊藤ハム西宮工場北西角(瓦98・瓦117)	大型車両が通行し視界が悪い。	信号の設置。 ガードマンの継続配置。	警察 西宮道路管理者 学校 西宮市	交通量より信号機の設置は困難。既設の立て看板撤去、注意喚起サイン設置。車線分離標を視認性の高いものに交換。ガードマンの継続配置を要望。	令和3年度
26	3	深津	緊急合同点検	4	芦原町6総合教育センター前交差点(瓦117と西412・西415)	児童が南側の信号を見て間違っって西に横断することがある。	歩車分離方式信号の設置。	警察 学校	歩道橋があることから歩行者用信号機の設置は困難。交通安全指導を実施する。	令和3年度

番号	年度	小学校名	点検種別	校内番号	危険箇所位置	通学における危険の内容	要望	対策主体	主な対策結果	対策実施時期
27	3	深津	緊急合同点検	5	高畑町2名神高速道路高架下の路側帯・歩道付近(瓦343)	人通りが少なく、夜はうす暗い。	街灯の設置。 防犯カメラの設置。	西宮市道路管理者 西宮市	道路照明灯の設置基準に該当しないため照明灯の設置は困難。防犯カメラの設置は令和2年度末まで各校区で計画的に設置済であるため、新たな防犯カメラの設置は困難。	—
28	3	深津	緊急合同点検	6	神祇官町6～8芦原橋交差点(瓦117と西411・西412)	自転車の信号無視による児童の通行の危険。	注意喚起看板の追加設置。 信号機の調整、警官の配置。	西宮市 警察 西宮市道路管理者	注意喚起サインを新設。パトロールを実施。登校時間帯の青信号の点灯時間を延伸。自転車用停止線を設置。	令和3年度 令和4年度
29	3	瓦林	緊急合同点検	1	瓦林町22番と27番の間の道(瓦148)	全校児童の9割近くが登下校する道だが、道が狭い。大型車両が通行する。路上駐車が多い。	歩道の設置等の歩車分離。	西宮市道路管理者 学校	立地条件から歩道の設置は困難。工業者に登下校時間帯の工事車両通行の規制を依頼。工事後に溝の蓋掛けが予定されていることを聞き取り。	令和3年度
30	3	瓦林	緊急合同点検	2	松山町3番の北東交差点(瓦148・瓦71)	南北に走る交通量が多く、スピードの速い車両が多い。	信号機の設置。交差点のカラー舗装。南北道に注意喚起。	西宮市道路管理者 警察 西宮市教育委員会	交差点カラー舗装を実施。外側線を新設。舗装のうち替えを実施。水路の蓋掛けを検討。横断歩道を補修。速度標識を新設。注意喚起サインを復旧。	令和3年度
31	3	今津	緊急合同点検	1	今津水波町8番・9番今津公民館北西角交差点及び周辺道路(西46)	道幅が狭い割に交通量が多い。	通学路の明示。 看板の設置。	西宮市道路管理者 警察 西宮市	路面標示「丁字マーク」を新設。外側線を改良し交差点をコンパクト化。外側線の一部を復旧。公民館の植栽を剪定。横断歩道標識を新設。横断歩道を復旧。注意喚起サインを新設。	令和3年度
32	3	今津	緊急合同点検	2	今津水波町8番・11番阪神本線沿い道路及び交差点(西38)	道幅が狭い割に交通量が多い。	通学路の明示。 看板の設置。	西宮市道路管理者 西宮市	外側線を新設。注意喚起サインを新設。	令和3年度
33	3	今津	緊急合同点検	3	今津社前町2番・1番福應神社西側南北道路(西7)	抜け道になっており、車の速度が速い	通過車両の速度抑制。	警察 西宮市道路管理者	速度制限標識を新設。路面標示「ダイヤモンドマーク」を復旧。。	令和3年度 令和4年度
34	3	用海	緊急合同点検	1	東町1丁目13番地付近(幹14・西84)	歩道がない。	グリーンベルトの設置。	西宮市道路管理者	グリーンベルトを新設。	令和3年度
35	3	鳴尾	緊急合同点検	1	鳴尾町5丁目2・4と鳴尾町3丁目6・7の間、本郷学文筋本郷交差点～東門までの区間(幹6)	歩道が狭い。交通量が多く、特に高校生の自転車通学時間帯と登校時間帯が重なっている。	自転車への注意喚起等。	西宮市道路管理者 西宮市 西宮市教育委員会	路面標示「歩行者優先」を14箇所設置。注意喚起サインを設置。近隣高校に生徒への指導を依頼。	令和3年度
36	3	高須西	緊急合同点検	1	高須2丁目1番、高須西小学校北門を出てすぐの道(高須西小・西宮南高校北側面の道路)(鳴435)	登下校時に、自転車やバイクが児童のそばを通り抜ける。	自転車・バイクと歩行者用の分離。	西宮市道路管理者 西宮市教育委員会	立地条件から外側線の設置は困難。路面標示「文マーク」を5か所に新設。路面の落ち葉を清掃。学校敷地から出ている植栽の剪定。注意喚起サインを2枚新設。	令和3年度
37	3	高須西	緊急合同点検	2	高須町2丁目1、26号棟と27号棟の間の道(UR住宅内敷地)	車から児童が見えにくく、接触事故が起きている。	標識の増設等、注意喚起。	西宮市道路管理者 学校	民有地であることから市による対策は困難。UR都市機構に安全対策を依頼。	令和3年度
38	3	高須西	緊急合同点検	3	高須町2丁目1、西宮南高校東門を出て南の高架下(幹5・鳴1)	歩行者優先をしてもらえないことが多く、児童が安全に横断することが難しい。	信号機の設置。 自転車道の復旧。	警察 西宮市道路管理者 西宮市	立地条件から信号機の設置は困難。横断歩道を復旧。改良工事が予定されている箇所であることから路面舗装の塗り直しは困難。外側線の線形を変形し道路をコンパクト化。路面標示「文マーク」を新設。歩道植栽の定期的な剪定を実施。	令和3年度
39	3	鳴尾北	緊急合同点検	1	花園町1番31号セブンイレブン前交差点(鳴244・鳴342)	南北の道路の交通量が多い。車両が横断歩道前で一旦停止しない。	信号機の設置。 注意喚起看板等の設置。	警察 西宮市教育委員会 西宮市道路管理者	交通量から信号機の設置は困難。路面標示「ダイヤモンドマーク」を復旧。車止めを2か所新設。	令和3年度

番号	年度	小学校名	点検種別	校内番号	危険箇所位置	通学における危険の内容	要望	対策主体	主な対策結果	対策実施時期
40	3	鳴尾北	緊急合同点検	2	花園町1番から学文殿町2丁目3番にかけての道路（鳴尾高校・鳴尾北小学校北側道路）（鳴342）	速度を超過した車両が通過する。	減速ハンプの設置。	西宮市道路管理者 警察	減速ハンプは騒音が発生するため設置は困難。路面標示「十字マーク」を2か所復旧。警戒標識「通学路あり」を視認性の高い位置に移設。	令和3年度
41	3	名塩	緊急合同点検	1	塩瀬町名塩605阪急バス名塩茶園町バス停付近【国道176号線】	交通量が多く、カーブがあるため見通しが悪い。	歩道又は路側帯の設置を希望。	国道管理者	大規模道路工事中であるため、今後の工事の進捗状況に合わせて安全対策を実施。現在はウォーターバリア等を設置。	令和3年度
42	3	名塩	緊急合同点検	2	塩瀬町名塩～名塩ガーデン2・1～名塩平成台43名塩山荘ロータリーから名塩平成台までの道(塩119)	通行量が少なく人目に付きにくい。	防犯ブザーの設置量を増やす。防犯カメラの設置。	学校 西宮市 西宮市道路管理者	自治会に防犯ブザーの増設を依頼する。防犯カメラの設置は令和2年度末まで各校区で計画的に設置済であるため、新たな防犯カメラの設置は困難。導流帯の復旧。	令和3年度
43	3	名塩	緊急合同点検	3	名塩山荘24と1の間の道(塩36)	急な坂道が多く、見通しが悪い	ミラーの設置。 歩道の拡充。	西宮市道路補修課 警察 西宮市	立地条件から道路反射鏡・歩道の設置は困難。外側線を新設・復旧し、交差点をコンパクト化。警戒標識「丁字型道路交差点あり」を新設。車線分離標2本を新設。舗装を復旧。標識「一時停止」を視認性の高い箇所に移設。路面標示「止まれ」を補修。既設の立て看板3枚撤去、注意喚起サイン1枚設置。	令和3年度
44	3	名塩	緊急合同点検	4	名塩3丁目3番の道(塩31)	道幅が狭く、見通しのきかない所が多い。人通りが少ない。	防犯カメラの設置。	西宮市	防犯カメラの設置は令和2年度末まで各校区で計画的に設置済であるため、新たな防犯カメラの設置は困難。現況の防犯カメラ、警戒標識に干渉している植栽を剪定。	令和3年度
45	3	名塩	緊急合同点検	5	名塩2丁目22の北側、西宮市上下水道局名塩浄水場から名塩3丁目へ続く道(塩30)	通行量が少なく人目に付きにくい。	防犯カメラの設置。	西宮市	防犯カメラの設置は令和2年度末まで各校区で計画的に設置済であるため、新たな防犯カメラの設置は困難。	—
46	3	名塩	緊急合同点検	6	名塩2丁目21と17名塩西ノ口交差点【国道176号線】	カーブ付近にあるため、見通しが悪い。	見通しをよくするための対策。	国道管理者 警察	道路上に越境している植栽を剪定。予告表示板を更新。	令和3年度