

番号	年度	小学校名	点検種別	校内	危険箇所位置	通学における危険の内容	要望	対策主体	主な対策結果	対策実施時期
1	5	香櫨園	合同点検	1	堀切町5-15と上段原町3-31の交差点 (幹21-1・西199)	車の抜け道として利用されている。	交差点の改良	西宮市道路管理者 西宮市 警察 学校・PTA・地域	車線分離標の交換。 注意喚起サイン「スピード落とせ」の新設。 横断歩道の復旧。 通学時の安全指導。見守り活動の継続。	令和5年度
2	5	香櫨園	合同点検	2	屋敷町2-7店舗前交差点 (幹21-1・西211)	車の抜け道として利用されている。	ドライバーへの注意喚起 交差点の改良	西宮市道路管理者 警察 学校・PTA・地域	文字入り車両分離標「 横断注意 」の新設。道路紙の交換。 横断歩道標識の増設。 通学時の安全指導。見守り活動の継続。	令和5年度
3	5	香櫨園	合同点検	3	屋敷町6番 森具公園南西交差点 (幹21-2・幹4-1)	車の抜け道として利用されている。	ドライバーへの注意喚起 交差点の改良	警察	停止線、横断歩道の復旧。	令和5年度
4	5	香櫨園	合同点検	4	屋敷町15番 森具公園北西交差点 (幹21-2・西1335・西1348)	車の抜け道として利用されている。	ドライバーへの注意喚起	警察	ダイヤモンドマークの復旧。駐車監視員による巡回や交通機動隊による駐車違反の取り締まり。	令和5年度 令和6年度
5	5	香櫨園	合同点検	その他1	川西町11番と12番の交差点 (西196)	交通量が多い。	何か安全対策を	西宮市道路管理者 西宮市 警察	中央線、外側線の復旧。道路紙の新設。 注意喚起サイン「横断者あり！」の新設。 路面標示「止まれ」をスプレーにて仮復旧。	令和5年度
6	5	香櫨園	合同点検	その他2	弓場町1番と屋敷町5番の交差点 (西196・幹4-1)	交通量が多い。	何か安全対策を	西宮市道路管理者 西宮市 警察	文字入り車線分離標「 横断注意 」の新設。 脚付注意喚起看板「子供飛び出し注意」の向きを修正。注意喚起サイン「とび出し注意！」に更新。 ダイヤモンドマークの復旧。路面標示「止まれ」の復旧。	令和5年度 令和6年度
7	5	香櫨園	合同点検	その他3	中浜町2番と川西町3番の交差点 (西204・西195)	信号がない交差点だが、多数の児童が 登下校で使用している。	何か安全対策を	西宮市道路管理者 西宮市 西宮市教育委員会	中央線、外側線の復旧。 注意喚起サイン「スピード落とせ」の新設。 通学路を示す注意喚起サイン「文」マークの設置。	令和5年度
8	5	甲陽園	合同点検	1	甲陽園本庄町9 甲陽園通り 駅前 (西188)	交通量、駐車車が多い。信号がなく車 と歩行者の分離が困難。	押しボタン信号機の設置 車と歩行者の分離	西宮市道路管理者 西宮市 警察 学校・PTA・地域	路面表示「文」マークの設置。外側線、中央線、ドット線の復旧。駅前植栽帯の剪定。 注意喚起サイン「横断者あり！」の新設。 横断歩道標識の改修と増設。ダイヤモンドマークの復旧。交番相談員の監視と交通機動隊の巡回。 灰色から黄色地注意喚起サイン「スピード落とせ」に架け替え。信号は横断歩道の集約が必要となるため地域で検討。	令和5年度 令和6年度
9	5	甲陽園	合同点検	2	甲陽園西山町4・5 教会の階段から小学校への道 (西1208・西1199)	急な坂のため側溝から雨水が道路に流 出する。	排水設備や側溝の整備 滑り止めの対策	西宮市道路管理者 西宮市 警察	道路形状（急勾配で路面溢水の可能性が高まる）から側溝蓋掛けは困難。 人孔（マンホール）蓋を滑り止めタイプに交換可能かの検討。 カーブ内側の道路端部コンクリートの補修。横断歩道、停止線の復旧。	令和5年度 令和6年度
10	5	甲陽園	合同点検	3	甲陽園目神山町11・15 二番坂 (西1237)	ガードレールが途中でなくなるため、 側溝が露出する。	側溝の整備 ガードレールの内側に歩 道の設置	西宮市道路管理者	地先との調整等から水路蓋掛けによる歩道整備は困難。	令和5年度
11	5	甲陽園	合同点検	4	神園町14・15 (西821)	建築工事が多数進んでおり、交通量の 増加が予測される。	増加している交通量に対す る安全対策	西宮市道路管理者 西宮市 警察	中央線の復旧。 脚付注意喚起看板から注意喚起サイン「スピード落とせ」に交換。 ダイヤモンドマークの復旧。	令和5年度 令和6年度
12	5	甲陽園	合同点検	5	甲陽園本庄町1～4・7～9 五差路から甲陽園駅へ抜ける道 (西830・西828)	道路幅は狭いが交通量が多い。	何らかの規制	西宮市	注意喚起サイン「とび出し注意！」の新設。	令和5年度
13	5	甲陽園	合同点検	6	甲陽園若江町2・4・8 三叉路 (西815・西817)	カーブ区間における車と歩行者との接 触が危険。	車の減速のための方策 歩行者と自動車との分離	西宮市道路管理者 西宮市	ドットライン、中央線の復旧。警戒標識「 形道路交差点あり 」の新設。路上にはみ出している樹木の剪定。 注意喚起サイン「とび出し注意！」の新設。	令和5年度 令和6年度

番号	年度	小学校名	点検種別	校内	危険箇所位置	通学における危険の内容	要望	対策主体	主な対策結果	対策実施時期
14	5	上ヶ原	合同点検	1	上甲東園5丁目4-10 上甲東園5丁目交差点 (西697・甲234・甲232)	道幅が狭い。	横断歩道の復旧 一時停止線に止まれの表示	西宮市道路管理者 警察	外側線の復旧。道路線の復旧。 横断歩道、停止線の復旧。	令和5年度
15	5	上ヶ原	合同点検	2	上甲東園2丁目15-16・仁川町4丁目 17-27くすの木通り交差点 (甲236・甲175)	信号がなく、横断歩道手前でも減速していない車が多い。	減速マークの塗り直し 速度を落とすような注意喚起サイン	西宮市道路管理者 西宮市 警察	路面表示「速度落せ」の設置。外側線の復旧。 既に注意喚起サインや横断旗が設置されているため新たなサイン設置は困難。 ダイヤモンドの復旧。「横断歩道」標識の設置。交通機動隊による取り締まりの実施。	令和5年度 令和6年度
16	5	上ヶ原	合同点検	3	仁川町3丁目17-2 翁橋交差点 (甲109・甲118・甲15)	見通しが悪い。	止まれの表示	西宮市道路管理者 学校・PTA	外側線の復旧。車線分離標の設置。 通学時の安全指導。	令和5年度
17	5	上ヶ原	合同点検	4	上ヶ原三番町3-26 関西学院高等部・中等部の交差点 (甲244・甲248・甲242)	車道、歩道ともに狭い。バスも通る。	横断歩道の復旧 歩道のグリーン舗装 ポール等の設置	西宮市道路管理者 警察	カラー舗装やポール等は道路幅員等から設置困難。外側線の復旧。 横断歩道の復旧。	令和5年度
18	5	上ヶ原	合同点検	5	上ヶ原二番町3-13～四番町2-25 交差点から上ヶ原4番町に向かう道 (西697)	車道、歩道ともに狭く、交通も多い。	ポストコーンやガードパイプの設置	西宮市道路管理者 西宮市 西宮市教育委員会 学校・PTA	側溝壁破損部の補修。 脚付警戒看板の修繕。 通学路を示す注意喚起サイン「文」マークの設置。 通学時の安全指導。	令和5年度
19	5	上ヶ原	合同点検	その他1	上甲東園2丁目11-20 甲陵中北西側くすの木通り交差点 (甲236)	横断歩道が薄い。	横断歩道の復旧	西宮市道路管理者 警察	植栽帯の剪定。 横断歩道の復旧。交通機動隊による取り締まりの実施。	令和5年度
20	5	上ヶ原	合同点検	その他2	仁川五ヶ山町3 五ヶ山公園北西交差点 (甲145・甲157・甲141)	児童の登下校時、公園からの児童の飛び出しによる車との接触が危険。	何か安全対策を	警察 西宮市教育委員会	路面標示「止まれ」の復旧。停止線の復旧。 通学路を示す注意喚起サイン「文」マークの設置。	令和5年度 令和6年度
21	5	上ヶ原	合同点検	その他3	上ヶ原二番町3-13 (西697)	ダイヤモンド、一時停止線が薄くなっている。	ダイヤモンド、一時停止線の塗り直し	西宮市道路管理者 警察	外側線の復旧。道路反射鏡支柱の交換。 ダイヤモンド、一時停止線の復旧。交通機動隊による校門前での監視の実施。	令和5年度
22	5	高木	合同点検	1	高木西町21 高木西公園北西角の交差点 (瓦391・瓦392・瓦411)	見通しが悪い。自転車やバイクがスピードを出している。	交通規制の検討 バイク等への注意喚起 歩行者を優先できる措置	西宮市道路管理者 西宮市 警察	路面表示「交差点丁字マーク」の復旧。 注意喚起サイン「とび出し注意！」の新設。 ダイヤモンド、横断歩道の復旧。一方通行標識の付け直し。路面標示「止まれ」「一時停止線」をスプレーにて仮復旧。	令和5年度 令和6年度
23	5	高木	合同点検	2	北口町11・甲風園2丁目2-14 阪急今津線 甲風園第2踏切 (瓦251・瓦420・瓦221・瓦424)	自転車や車の交通が多い。見守りボランティア不在時は自転車や車が止まらない。	交通規制の検討 バイク等への注意喚起 歩行者を優先できる措置	西宮市 警察	注意喚起サイン「横断者あり！」「スピード落とせ」の新設。 二重外側線を一本の外側線に引き直して、歩行者部分の拡充。「進入禁止」標識の移設。	令和5年度
24	5	高木	合同点検	3	北口町28・甲風園3丁目3-18 阪急今津線 甲風園第3踏切 (瓦74・瓦401・瓦221)	交通が多い。	交通規制の検討 バイク等への注意喚起 歩行者を優先できる措置	西宮市道路管理者 西宮市 警察 PTA・地域	外側線の復旧。カラー舗装の移設。 注意喚起サイン「とび出し注意！」を新設。 二重外側線を一本の外側線に引き直して、歩行者部分の拡充。 見守り活動の継続。	令和5年度
25	5	高木	合同点検	4	大森町10-6 瓦木なかの道交差点 (瓦324・瓦87)	交通が多い。通行する児童が多い。	交通規制の検討 バイク等への注意喚起 歩行者を優先できる措置	西宮市道路管理者 警察 学校・PTA・地域	路面表示「文マーク」「速度落せ」は道路形状等から設置困難。外側線の復旧。 路面標示「止まれ」「一時停止線」の復旧。基準速度以内で走行しているため取り締まりは実施しない。 通学時の安全指導。見守り活動の継続。	令和5年度
26	5	高木	合同点検	5	大森町1-34 大森町1の里道 (瓦173・私道)	通行量が多い。照明がなく夕方は暗い。	照明の設置。	西宮市 学校・PTA	里道で幅員も狭く、防犯灯を恭架する電柱もないことから、防犯灯の設置は困難。 通学時の安全指導。	令和5年度

番号	年度	小学校名	点検種別	校内	危険箇所位置	通学における危険の内容	要望	対策主体	主な対策結果	対策実施時期
27	5	高木	合同点検	6	高木西町25-27 (幹41)	不審者等への不安がある。	防犯カメラの設置 迷惑防止の注意喚起	西宮市 警察	防犯カメラは設置済み。 近隣交番等によるパトロールの実施継続。	令和5年度
28	5	高木	合同点検	7	高木東町4-25 店舗北東のブロック塀	ブロック塀に亀裂。倒壊の恐れがある。	ブロック塀の補修	西宮市	所有者に注意喚起指導。所有者によりブロック塀の高さを低く改修。	令和5年度
29	5	高木	合同点検	その他1	高木東町31番20号と34番の間 交差点 (瓦370・瓦378)	車が減速や一時停止をとしない。	何か安全対策を	西宮市道路管理者 西宮市 警察	外側線、路側帯カラー舗装の復旧。 注意喚起サイン「とび出し注意！」の新設。 路面標示「止まれ」「一時停止線」の復旧。	令和5年度 令和6年度
30	5	高木	合同点検	その他2	高木東町3-33 共同住宅前側溝 (瓦324)	側溝に一部蓋がけがない。	側溝に蓋がけて、歩道を確保	西宮市道路管理者 学校・PTA	路側帯カラー舗装の復旧。一定の道路幅員があるため側溝蓋掛けは困難。 通学時の安全指導。	令和5年度
31	5	深津	合同点検	1	神祇官町2・5 芦原町交差点の歩道橋 (瓦117)	歩道が凍結する。	歩道の滑り止め対策 凍結時に融雪剤散布	西宮市道路管理者 学校・PTA	歩道橋の劣化を招くため凍結剤の散布は困難。耐スリップのタイルを設置済み。 通学時の安全指導。	令和5年度
32	5	深津	合同点検	2	芦原町6・7 芦原町交差点 (瓦117・県道606)	自転車の交通量が多い。	歩車分離式信号機の設置 自転車への注意喚起 立て看板の設置	県道管理者	注意喚起看板「歩行者優先！自転車は徐行！」の設置。歩道の植栽帯の剪定と除草。	令和5年度
33	5	深津	合同点検	3	深津町6-31 (瓦117)	歩道が公園前で途切れている。 グレーチング上を登下校の際に使用している。	カラー舗装 グレーチングの滑り止め やゴム製への交換	西宮市道路管理者	グレーチングは市管理物ではないため対応は困難。カラー舗装も設置不可。	令和5年度
34	5	深津	合同点検	4	高畑町3-48 (瓦98・幹26)	見通しが悪く自転車との接触が危険。	歩道の幅を拡張 カーブミラーの設置 立て看板の設置	西宮市道路管理者 学校・PTA	用地がないため歩道拡張は困難。山手幹線の改良工事が実施される際に検討。 通学時の安全指導。	令和5年度
35	5	深津	合同点検	5	高松町14-3 (瓦99・大型店舗敷地内)	抜け道として利用する自転車や歩道と 合流する際の接触が危険。	路面表示 立て看板の設置	西宮市道路管理者 学校・PTA	市管理道路でないため対応は困難。 通学路の変更を検討。	令和5年度
36	5	深津	合同点検	6	田代町5-8 (瓦273)	抜け道として利用する自転車との接触 が危険。	路面表示 立て看板の設置	西宮市道路管理者 西宮市 警察	外側線の復旧。 注意喚起サイン「横断者あり！」の新設。 道路標示「止まれ」、一時停止線の復旧。	令和5年度
37	5	鳴尾	合同点検	1	鳴尾町1丁目11 (鳴61)	歩道が狭い。	歩道の整備	西宮市道路管理者 警察	所有者に生垣の剪定を依頼。 駐車監視員、警察官によるパトロールの実施。	令和5年度
38	5	鳴尾	合同点検	2	池開町4-18 (鳴68・国道43)	信号がない。路上駐車が多い。交通量 も多い。	何か安全対策を	警察	横断歩道の復旧。駐車監視員、警察官によるパトロールの実施。	令和5年度 令和6年度
39	5	鳴尾	合同点検	3	鳴尾町2丁目17-15 三差路 (鳴123・鳴124)	自転車の交通量が多く事故も多い。	注意喚起看板の設置	西宮市道路管理者 西宮市	路面表示「交差点丁字マーク」の新設。 注意喚起サイン「スピード落とせ」の新設。	令和5年度
40	5	鳴尾	合同点検	4	鳴尾町4丁目1-33 横断歩道 (幹6・鳴93)	横断歩道が薄い。	横断歩道の復旧	警察	横断歩道の復旧。	令和5年度

番号	年度	小学校名	点検種別	校内	危険箇所位置	通学における危険の内容	要望	対策主体	主な対策結果	対策実施時期
41	5	鳴尾	合同点検	5	甲子園八番町1 (鳴93)	狭い歩道を自転車と歩行者が通行。	歩行者優先	西宮市道路管理者 西宮市	外側線、中央線、路面表示「文」マークの復旧。 注意喚起サイン「自転車速度落とせ」の新設。	令和5年度 令和6年度
42	5	鳴尾	合同点検	6	甲子園七番町14 (鳴61)	ブロックが崩れている。逆走車がある。	ブロックの交換 スクールゾーン等の文字	西宮市道路管理者	破損したブロックの補修。	令和5年度
43	5	鳴尾	合同点検	その他1	大型店舗西側歩道 (鳴141)	防犯カメラは設置されているが、人通りが少なく痴漢が出ている。	引き続き対策検討を	警察 学校・PTA	パトロールの実施。 防犯面での安全指導。	令和5年度
44	5	鳴尾	合同点検	その他2	鳴尾町5丁目4-19 (幹6)	高校生の自転車の通行量が多い。	何か安全対策を	西宮市道路管理者 西宮市	文字入り車線分離標「◆◆とまれ」の新設。 注意喚起サイン「自転車速度落とせ」の設置。	令和5年度
45	5	高須	合同点検	1	高須町1丁目1-11 武庫川団地11号棟下 (UR都市機構武庫川団地敷地内)	自転車、自動車との出会い頭の事故が危険。	カーブミラーの設置 一時停止線の設置 注意喚起サインの設置	西宮市教育委員会 PTA・地域	一時停止線、通学路であることが分かる注意喚起サインの設置。樹木の剪定。(UR都市機構の敷地内通路) 見守り活動の継続。	令和5年度 令和6年度
46	5	高須	合同点検	2	高須町1丁目1-11 武庫川団地11号棟下 (UR都市機構武庫川団地敷地内)	横断歩道手前で車が減速しない。	車が減速するような対策	西宮市教育委員会 PTA・地域	白線による停止線の設置。(UR都市機構の敷地内通路) 見守り活動の継続。	令和5年度 令和6年度
47	5	高須	合同点検	3	高須町1丁目1-7 武庫川団地7号棟西 (UR都市機構武庫川団地敷地内)	登下校時に車道を横断する。	横断歩道の設置	西宮市教育委員会 PTA・地域	横断歩道のような路面標示を設置。(UR都市機構の敷地内通路) 見守り活動の継続。	令和5年度 令和6年度
48	5	高須	合同点検	4	高須町1丁目6-45 (鳴432・鳴473)	カーブミラーが片側しかないため、車との衝突が危険。	カーブミラーの設置 立て看板の視認性の向上	西宮市道路管理者 西宮市	従道路から直接目視による安全確認が可能であるため、道路反射鏡は設置困難。文字入り車線分離標「とび出し注意」の設置。外側線の復旧。 脚付立て看板の向きの修正。歩道低木の剪定依頼。	令和5年度
49	5	高須西	合同点検	1	高須町2丁目1番 南高校前の交差点 (幹5・鳴1)	信号がなく複雑な交差点。車が一時停止をしないことがよくある。	何か安全対策を	西宮市道路管理者 警察 PTA・地域	文字入り車線分離標「◆◆横断注意」の新設。導流帯の復旧。 ダイヤモンドの復旧を県警に上申。 見守り活動の継続。	令和5年度 令和6年度
50	5	高須西	合同点検	2	高須町2丁目1-44 (鳴435)	高校生や地域の自転車との接触事故がある。	ポールの設置 ラインの設置 注意喚起看板の設置	西宮市道路管理者 学校・PTA	街路樹の撤去。乗入れ形状の改築。逆U字バリカーの新設。 通学時の安全指導。	令和5年度 令和6年度
51	5	高須西	合同点検	3	高須町2丁目1-44 (鳴2・鳴1)	校門前を通る車両が減速しない。	減速の注意喚起	西宮市道路管理者	中央線、路側帯外側線の復旧。	令和5年度
52	5	西宮浜	合同点検	1	西宮浜4丁目3番・5番 (西1314)	駐停車する車が多い。	ドライバーへの注意喚起	西宮市道路管理者 警察 学校	中央線の復旧。 道路標識「駐車禁止」の増設。 保護者への注意喚起。	令和5年度
53	5	西宮浜	合同点検	1	西宮浜4丁目5番 市有料駐車場出口 (西1314)	駐車場出口と歩道間の溝蓋がずれている。	グレーチングのずれ防止	地域	グレーチングのずれ解消。(県営西宮浜高層住宅駐車場敷地内)	令和5年度
54	5	西宮浜	合同点検	2	西宮浜4丁目5番 (県営西宮浜高層住宅駐車場)	駐車場の中を通学している。	注意喚起看板の設置	西宮市教育委員会 学校・PTA	横断歩道舗装の新設。(県営西宮浜高層住宅駐車場敷地内) 通学時の安全指導。通学路の変更。	令和5年度

番号	年度	小学校名	点検種別	校内	危険箇所位置	通学における危険の内容	要望	対策主体	主な対策結果	対策実施時期
55	5	西宮浜	合同点検	3	西宮浜4丁目12番 (西1375・1377・1378・1379・1383)	街灯がなく暗い。	街灯の設置	西宮市 学校・PTA・地域	電柱が設置されていないことから防犯灯の設置は困難。 通り沿いライトの活用を検討。	令和5年度
56	5	西宮浜	合同点検	4 1	西宮浜4丁目5番 の マリナパーク西北側バス停 (西1311)	バスの乗車待ちで道路が狭くなる。	バス停の屋根の拡充	西宮市教育委員会	歩道の端で乗客が待機するようバス停に張り紙の設置依頼。バス会社により張り紙の設置。	令和5年度
57	5	西宮浜	合同点検	4 2	西宮浜4丁目5番・6番・9番・10番 の 横断歩道 (西1292・1311・1317)	右左折する車が多い。	信号を歩車分離式に変更	西宮市道路管理者 警察	外側線、中央線、導流帯の復旧。 横断歩道、停止線の復旧。交通量等が基準に満たないため歩車分離式への変更は困難。	令和5年度
58	5	西宮浜	合同点検	4 3	西宮浜4丁目5番・6番・9番・10番 の 横断歩道 (西1292・1311・1317)	信号待機場所が混雑する。	歩道の拡充 注意喚起看板の設置	西宮市道路管理者 西宮市	歩車道分離された一定幅員の歩道があるため、歩道拡幅は困難。 電柱がないため注意喚起サインの設置は困難。	令和5年度
59	5	西宮浜	合同点検	4 4	西宮浜4丁目3番・5番・2番・6番 の 学校南側交差点 (西1292・1293・1314)	歩道に石柱が設置されていない箇所がある。	石柱の設置	西宮市道路管理者	車止め（石柱）の設置。	令和5年度 令和6年度
60	5	西宮浜	合同点検	4 5	西宮浜4丁目5番・6番・9番・10番 の 横断歩道 (西1292・1311・1317)	減速が不十分な左折車両がある。	何か安全対策を	西宮市	電柱がないため注意喚起サインの設置は困難。	令和5年度
61	5	西宮浜	合同点検	4 6	西宮浜4丁目5番・3番 の 南北道路 (西1292)	街路樹の根によりインターロッキングが盛り上がっている。	道路補修	西宮市道路管理者	根上がり箇所のインターロッキングブロック舗装の補修。	令和5年度
62	5	西宮浜	合同点検	5	西宮浜4丁目2番 東西道路 (学校敷地内・西1293)	雑草が生い茂っている。	定期的な除草。	西宮市道路管理者 学校	市道範囲の雑草の除草。 学校敷地内の除草。	令和5年度
62	5	西宮浜	合同点検	6	西宮浜4丁目2番 南北道路 (西1293・1294)	バス停留所から水たまりができる。	道路のくぼみの補修	西宮市道路管理者	アスファルト舗装の補修。	令和5年度