

番号	年度	小学校名	点検種別	校内番号	危険箇所位置	通学における危険の内容	要望	対策主体	主な対策結果	対策実施時期
1	4	安井	合同点検	1	安井町1番25号と千歳町1番12号の交差点(西461・西471)	通過車両の速度が速く、横断者がある際に停車しない。	時間帯通行止め・一旦停止路面標示や注意喚起サインの設置	警察 西宮市道路管理者 西宮市教育委員会	時間帯通行止め規制を実施。立地条件から一旦停止設置は不可。外側線を新設。	令和4年度
2	4	安井	合同点検	2	大井手町10番・11番南側の東西道(西755・西750)	車両の通過速度が速い。	ガードレールの設置	西宮市道路管理者 警察 西宮市 PTA	立地条件からガードレールの設置は困難。外側線(巻込み部)を新設。	令和4年度
3	4	安井	合同点検	3	寿町2番・千歳町2番の町境東西道路(西471・西459)	横断者がある際に通過車両が停車しない。	時間帯通行止め・一旦停止路面標示の設置	西宮市道路管理者 西宮市	立地条件から通行止めや一旦停止等の通行規制実施は困難。警察官による見守りを実施。「文マーク」路面標示を新設。	令和4年度
4	4	安井	合同点検	4	常盤町1南東角(西461)	児童が飛び出す。	ストップマークの設置	西宮市道路管理者	「足型ストップマーク」路面標示を新設。	令和4年度
5	4	段上西	合同点検	1	段上町4丁目1・2と甲東園2丁目11・13の五差路(県道337・甲99・甲100・甲71)	交通量が多い。	交差点カラー舗装・ゼブラ線の設置・警察官による見回り	兵庫県道路管理者 警察 学校	立地条件からカラー舗装・ゼブラ線の設置は困難。外側線の形状を変更。「文マーク」路面標示を新設。「止まれ」路面標示を復旧。警察官による見守りを実施。交通安全指導を実施。	令和4年度
6	4	段上西	合同点検	2	段上町5丁目1・2と段上町3丁目8・10の交差点(幹43・甲86・甲105)	交通量が多い。横断者がある際に通過の交差点(幹43・甲86・甲105)	信号機の設置	西宮市道路管理者 西宮市教育委員会 警察 PTA・地域	立地条件から信号機の設置は困難。ポストコーン4本を新設。警察官による見守り・取り締まりを実施。私有地から出ている樹木の伐採を依頼。見守り活動を継続。	令和4年度
7	4	段上西	合同点検	3	段上町2丁目・3丁目間の東西道路(甲51・553)	道幅が狭く、児童が飛び出す。	グリーンベルトの復旧・狭さ対策	西宮市道路管理者 西宮市 PTA・地域	交差点をカラー舗装。「スピード落とせ」注意喚起サインに交換。見守り活動を継続。	令和4年度
8	4	段上西	合同点検	4	段上町1丁目16・段上町8丁目9の交差点(甲51・甲553)	事故が多い。	信号機の設置・警察官による見回り・その他安全対策	警察 西宮市道路管理者 西宮市	立地条件から信号機の設置は困難。警察官による見守りを実施。外側線を新設。「横断者あり！」注意喚起サインを新設。歩道上の立て看板を撤去。	令和4年度
9	4	段上西	合同点検	5	段上町1丁目4南東交差点(甲62・甲51)	交通量が多い。車両の通過速度が速い。歩行者が多い。	信号機の設置・横断歩道待機場所の拡張・水路への蓋設置	警察 西宮市道路管理者	立地条件から信号機の設置は困難。横断歩道線を1本撤去することで歩行者の待機スペースを拡充。外側線を新設・改良。外側線破線部の形状を改良。	令和4年度
10	4	段上西	合同点検	6	上大市3丁目交差点(甲52・甲51)及び南側の交差点(甲30・甲52)	道幅が狭く、交通量が多い。自転車の通加速度が速い。	一時停止線の復旧・横断歩道の復旧	西宮市道路管理者 警察	横断歩道を移設。外側線を新設・復旧。横断歩道・一時停止線を復旧。	令和4年度 令和5年度
11	4	瓦木	合同点検	1	瓦林町4東側道路(幹26・瓦78)	車両の通過速度が速い。	注意喚起サインの設置	西宮市教育委員会 西宮市 警察 PTA	「文マーク」注意喚起サインを新設。「横断者あり！」注意喚起サインを新設。警察官による見守りを実施。見守り活動を実施。	令和4年度
12	4	瓦木	合同点検	2	瓦林町4西側道路(幹26・瓦81)	東西方向の歩行者を確認せず交差点に進入する車両がある。	一旦停止路面標示の設置	西宮市道路管理者 学校	立地状況から一旦停止規制の実施は困難。「文マーク」路面標示の新設。安全指導を継続。	令和4年度
13	4	瓦木	合同点検	3	瓦林町8-1瓦木公民館前(瓦87)	児童が道路を横断する際に電柱が邪魔になっている。自転車の通行マナーが悪い。	電柱の撤去、時間帯通行止め、自転車への安全対策	西宮市道路管理者 学校	電柱撤去は近隣住民への影響が大きく実施が困難。立地条件から通行規制の実施は困難。「文マーク」路面標示を復旧。自転車マナーを指導。	令和4年度
14	4	瓦木	合同点検	4	大屋町10-20(瓦87)	一方通行違反車両がある。	注意喚起サインの設置	警察	「進入禁止」規制標識の高さ変更。	令和4年度

番号	年度	小学校名	点検種別	校内番号	危険箇所位置	通学における危険の内容	要望	対策主体	主な対策結果	対策実施時期
15	4	瓦木	合同点検	5	二見町14-18(幹26)	トラック等大型車両が西進左折時に歩道巻き込み部に乗り上げる。	ポール等の設置	西宮市道路管理者	付近道路は現在整備中であるため現時点でのポールの設置は困難。車両乗り上げ対策を今後検討。	対策不可
16	4	瓦木	合同点検	6	中島町16-15(幹26)	敷地内駐車車両が道路にはみ出す。	ポール等の設置	西宮市教育委員会 学校	私有地内にポール等を設置することは困難。安全指導を継続。	令和4年度
17	4	瓦林	合同点検	1	瓦林町24・27間道路(瓦148)	道が狭く、駐車違反車両がある。	駐車禁止標識・歩者分離標の設置	西宮市道路管理者 警察 学校 PTA	現況において駐車禁止区域であるため駐車禁止標識の設置は困難。道路幅員が限られているため歩道の整備は困難。違法車両がある場合は110番通報を行う。	対策不可
18	4	瓦林	合同点検	2	松山町西南側交差点2か所(瓦78・瓦141・瓦274)	北進車両の通過速度が速い。東進車両の停止位置が歩行者に近い。	登下校時間帯の取り締まり・一時停止線の復旧	警察 西宮市 西宮市道路管理者 PTA	登下校時間帯に取り締まりを実施。一時停止線を復旧。「スピード落とせ」注意喚起サインを新設。「自転車ストップマーク」路面標示を新設。外側線の巻き込み部を新設。見守り活動を実施。	令和4年度
19	4	瓦林	合同点検	3	松山町交差点(県道606・瓦10)	見通しが悪い。信号無視をする自転車がが多い。	登下校時間帯の取り締まり・地域住民への啓発	警察 西宮市道路管理者 学校 PTA・地域	登下校時間帯に取り締まりを実施。外側線の巻き込み部を新設。ポストコーンを新設。会合などの際に地域への啓発を実施。見守り活動を実施。	令和4年度
20	4	瓦林	合同点検	4	松山町3北東交差点(瓦148・瓦71)	自転車のマナーが悪い。	注意喚起サインの設置	西宮市道路管理者 西宮市教育委員会 PTA	既に注意喚起サインが多いため新たなサインの設置は困難。現地視察後、該当高校に交通安全についての指導を依頼。見守り活動を継続。	令和4年度
21	4	瓦林	合同点検	5	日野神社南側踏切(瓦192・瓦155)	踏切を渡る自転車、バイクが一旦停止しない。東西方向交通量が多い。	注意喚起サインの設置	西宮市道路管理者 西宮市教育委員会 PTA	外側線、路側帯カラー舗装を新設。「文マーク」路面標示を新設。「文マーク」注意喚起サインを新設。見守り活動を継続。	令和4年度
22	4	瓦林	合同点検	6	日野神社北側道路(瓦324・瓦437)	通過車両の速度が速い。横断歩道前で停止しない車両が多い。	一旦停止線・横断歩道の改良。注意喚起。	警察 西宮市道路管理者	横断歩道・「横断歩道あり」標識を移設。「文マーク」路面標示を新設。外側線の巻き込み部を新設。	令和4年度
23	4	瓦林	合同点検	7	松山町5-25(瓦148)	橋からの転落の可能性がある。	柵の設置	西宮市道路管理者	転落防止柵を新設。	令和4年度
24	4	今津	合同点検	1	今津二葉町1歩道橋付近(国道43・幹11)	自転車交通量が多い。	自転車の速度を抑制する対策	国道管理者 西宮市道路管理者 西宮市	ポストコーン4本新設。自転車向け路面標示を2か所新設。「自転車速度落とせ」注意喚起サイン2枚に更新。	令和4年度
25	4	今津	合同点検	2	大東公園東側出入口(大東公園)	児童が飛び出す。	ポール飛び出しを防止する対策	西宮市	ポール飛び出し防止柵を新設。植栽を強剪定。公園内にポール遊びに関するマナーサインを新設。	令和4年度
26	4	今津	合同点検	3	久寿川町8-1交差点(幹2・西11・西12)	自転車交通量が多い。	注意喚起サインの設置	西宮市道路管理者 西宮市	「足形ストップマーク」路面標示を2か所新設。「横断者あり！」注意喚起サインを新設。	令和4年度
27	4	今津	合同点検	4	今津巽町6-10交差点(西5・西7)	児童通行数が多い。車両同士の事故があり、歩道に車両が乗り上げた。	注意喚起サインの設置・路面標示の復旧	西宮市道路管理者 西宮市教育委員会 PTA	外側線・中央線を新設。中央線の位置を調整。「止まれ」路面標示を新設。「文マーク」注意喚起サインを新設。見守り活動を継続。	令和4年度
28	4	今津	合同点検	5	今津巽町8交差点(西7・西4)	児童通行数が多い。	注意喚起サインの設置・路面標示の復旧	西宮市道路管理者 警察 西宮市教育委員会	歩道上にガードパイプを新設。縁石の形状を改良。外側線の巻き込み部を新設。一時停止線を復旧。私有地の植栽の剪定を依頼。	令和4年度

番号	年度	小学校名	点検種別	校内番号	危険箇所位置	通学における危険の内容	要望	対策主体	主な対策結果	対策実施時期
29	4	用海	合同点検	1	用海筋歩道(幹15)	児童が道路上を広がって通行する。	路面の色分け	西宮市道路管理者 学校 PTA	路面の色分けについては今後市内路線にて順次着工する。外側線を新設。「通学路」警戒標識を移設。安全指導を継続。見守り活動を継続。	令和4年度
30	4	用海	合同点検	2	用海筋・酒蔵通り交差点(幹15・幹2)	児童が信号ぎりぎり横断する。	交差点西側に南北方向の歩行者用信号の設置	警察 学校 PTA	歩行者用信号の設置を県警に上申。安全指導を継続。見守り活動を継続。	令和4年度
31	4	用海	合同点検	3	用海筋・臨港線交差点(幹1・幹15)	児童が信号ぎりぎり横断する。	カウントダウン信号の設置。	西宮市教育委員会 学校 PTA	立地条件からカウントダウン信号の設置は困難。「文マーク」注意喚起サインを新設。安全指導を継続。見守り活動を継続。	令和4年度
32	4	用海	合同点検	4	浜戎公園前の用海筋横断歩道(幹15)	駐車違反車両があり、通過車両から横断する児童が視認できない。	駐車禁止標識の設置	警察 西宮市 西宮市道路管理者	「駐車停止」規制標識を更新。停止線の位置を変更。「横断者あり！」注意喚起サインに更新。歩道の形状を改良。中央線を復旧。視認性をよくするために街路樹を剪定。	令和4年度
33	4	用海	合同点検	5	東町1丁目3用海筋横断歩道(幹15・西84)	通過車両の速度が速い。	信号の設置	警察 西宮市 西宮市道路管理者 PTA・地域	立地条件から信号の設置は困難。停止線、「ダイヤモンド」路面標示を復旧。横断歩道を拡幅。「横断者あり！」注意喚起サインを更新。見守り活動を継続。	令和4年度
34	4	用海	合同点検	6	ファミリーマート西宮東町北店前交差点(幹2・幹14)	コンビニから出る車両が歩道にて一旦停止しない。	歩行者用信号の設置・コンビニ駐車場の出入口を分ける	警察 西宮市 学校	歩行者用信号の設置を県警に上申。視認性をよくするために街路樹を剪定。安全指導を継続。	令和4年度
35	4	用海	合同点検	7	国道43号線より北側の用海筋の一方通行(幹15・国43)	一方通行違反車両がある。歩行者滞留場所を横切ってガソリンスタンドに入る車両がある。	一方通行路面標示、道路標識の設置・歩行者滞留場所を守る対策	国道管理者 西宮市道路管理者	既設の道路標識があるため路面標示や追加の道路標識の設置は困難。鉄製の車止めもしくは既設のポストコーンよりも長いポストコーンを設置。外側線、中央線を復旧。	令和4年度
36	4	用海	合同点検	8	用海小学校南側道路(西112)	児童が道路上を広がって通行する。	外側線の復旧	西宮市道路管理者	外側線を復旧。「文マーク」路面標示を復旧。	令和4年度
37	4	用海	合同点検	9	東三公園北東角(幹15・西94)	信号が公園樹木に隠れている。	公園樹木の剪定	西宮市	視認性をよくするために街路樹を剪定。	令和4年度
38	4	鳴尾北	合同点検	1	花園町1丁目北西交差点(鳴342・鳴244)	交通量が多く、横断歩道前で停止しない車両が多い。	信号機の設置	警察 PTA 学校 西宮市道路管理者 西宮市教育委員会	交通量から信号の設置は困難。注意喚起横断幕を設置。ガードレール上の反射体を復旧。「文マーク」注意喚起サインを2枚新設。見守り活動・安全指導を継続。	令和4年度
39	4	鳴尾北	合同点検	2	県立鳴尾高校・鳴尾北小学校北側道路(鳴342)	児童通行数が多い。通過車両の速度が速い。	減速ランプの設置	西宮市	騒音発生のおそれより減速ランプの設置は困難。「横断者あり！」注意喚起サインに更新。	令和4年度
40	4	鳴尾北	合同点検	3	鳴尾北小学校北西交差点(鳴342・鳴305)	児童通行数、交通量が共に多い。	車止めの設置・ゾーン30の復旧・交差点カラー舗装	西宮市道路管理者 西宮市 地域	立地条件から車止め、交差点カラー舗装の設置は困難。ポストコーン4本新設。「横断者あり！」注意喚起サイン2枚に更新。見守り活動を継続。	令和4年度
41	4	鳴尾北	合同点検	4	県立鳴尾高校南東角付近交差点(鳴305・鳴332)	通過車両の速度が速い。	横断歩道を設置・スクールゾーン表示の設置	警察 学校 西宮市 西宮市道路管理者 鳴尾南高校	横断歩道を新設。路側帯カラー舗装が設置済みであるためスクールゾーンの設置は困難。歩道縁石を改良。外側線を復旧。「十字マーク」路面標示を復旧。「スピード落とせ」注意喚起サインを新設。安全指導の継続。高校のフェンスネットを視認性のよいものに交換。	令和4年度
42	4	鳴尾北	合同点検	5	学文殿町2丁目3-5交差点(幹6・鳴342)	通過車両の速度が速い。	横断歩道の復旧	警察	横断歩道、一時停止線、「止まれ」路面標示を復旧。	令和4年度

番号	年度	小学校名	点検種別	校内番号	危険箇所位置	通学における危険の内容	要望	対策主体	主な対策結果	対策実施時期
43	4	名塩	合同点検	1	名塩2丁目1北側道路(塩29)	道幅が狭く見通しが悪い。民家のコンクリート塀に倒壊の恐れがある。	注意喚起サインの設置・塀の安全点検	西宮市道路管理者 西宮市 学校	「文マーク」路面標示を新設。「とび出し注意！」注意喚起サインを新設。現地にて塀の安全点検を実施し控え壁があることを確認。安全指導を継続。	令和4年度
44	4	名塩	合同点検	2	名塩2丁目23南側横断歩道(塩24)	通過車両の速度が速い。	信号の設置	西宮市道路管理者 警察 西宮市 地域	交通量から信号機の設置は困難。「速度落とせ」路面標示を新設。ポストコーンを新設。外側線を復旧。「丁字マーク」「ダイヤモンド」路面標示を復旧。「横断者あり！」注意喚起サインを新設。見守り活動を継続。	令和4年度
45	4	名塩	合同点検	3	中国自動車道路下トンネルから名塩南台北公園への階段(塩24)	人通りが少なく、落ち葉が溜まっており、毛虫が多い。	安全対策	西宮市道路管理者 学校 地域	落ち葉を清掃。道路上の枝を強剪定。地域清掃を呼びかけ。安全指導を継続	令和4年度
46	4	名塩	合同点検	4	名塩南台一丁目バス停南側交差点(塩194・塩193・塩208)	車両から横断歩道が視認しづらく、通過車両の速度が速い。	安全対策	西宮市道路管理者 警察 西宮市 地域	ポストコーン4本を新設。交差点付近の低木を強剪定。外側線、減速マークを新設。中央線、外側線を復旧。「横断者あり！」注意喚起サインを新設。見守り活動を継続。	令和4年度